				ACHAT					MISE EN OEUVRE PAR les AIM									
M2	CHAMBRES	M2	CHAMBRES	Chaise de bureau	Hallogène	lampe de bureau	Bureau + petit	Armoire + grande	Pose de patères trio (trois points)	changement sol chambre	changement sol sdb	nouvelle porte d'armoire	réparation charnière armoire	poignées tiroirs sous lit à ajouter	peinture mur	plaque sous ballon a ajouter	rideau manquant/abimé	autre
				ACHAT					MISE EN OEUVRE PAR les AIM									
M2	CHAMBRES	M2	CHAMBRES	Chaise de bureau	Hallogène	lampe de bureau	Bureau + petit	Armoire + grande	Pose de patères trio (trois points)	changement sol chambre	changement sol sdb	nouvelle porte d'armoire	réparation charnière armoire	poignées tiroirs sous lit à ajouter	peinture mur	plaque sous ballon a ajouter	rideau manquant/abimé	autre
15	501	15	501			1	1	1							1			sdb mal ventillée
15	502	15	502	1		1	1	1						1				
15	503	15	503	1		1	1	1	1 chaire	1				1				
15	504	15	504	1		1	1	1	1				1					
15	505	15	505	1		1	1	1		1								lumière sdb
18	506	18	506	1		1							1				1	lampe sdb faux contact
15	507	15	507	1		1	1	1	1				1				1	
15	508	15	508			1	1	1		1					1	1		trace produit cafard
11	509	11	509	1	1	1	1	1	1 chaire	1	1		1					
15	510	15	510	1		1	1	1	1		1			1				
18	511	18	511	1		1		1		1								
18	512	18	512	1		1								1				boitier wifi à enlever
15	513	15	513			1	1	1		1					1			
15	514	15	514	1		1	1	1										
15	401	15	401	1		1	1	1			1		1					sdb mal ventillée
15	402	15	402	1		1	1	1										
15	403	15	403			1	1	1										
15	404	15	404	1		1	1	1	1				1					
18	405	18	405	1		1		1	1	1								
18	406	18	406	1		1	1 (bureau flèche)		1									
15	407	15	407	1		1	1	1	1					1	1			besoin trouver qqch pour s'approprier les murs
15	408	15	408	1		1	1	1	1		1							porte sdb charnière cassée
11	409	11	409	1	1	1	1	1			1							
15	410	15	410	1		1	1	1	1			1		1				
18	411	18	411			1		1					1					
18	412	18	412			1							1					
15	413	15	413			1	1		1			x		1		1		pas de verrou
15	414	15	414	1		1	1	1	1		1		1					
15	301	15	301	1		1	1	1		1	1							sdb mal ventillée
15	302	15	302	1		1	1	1	1									
15	303	15	303	1		1	1	1		1					1			boitier wifi + fil pend
15	304	15	304	1		1	1	1	1				1					porte sdb (charnière cassée)
18	305	18	305	1		1		1	1		1			1				
18	306	18	306	1		1				1			1					
15	307	15	307	1		1	1	1										pas de cadre de lit - juste un sommier
15	308	15	308	1		1	1	1			1							
11	309	11	309	1	1	1	1	1				1						
15	310	15	310			1												
18	311	18	311			1		1					1					
18	312	18	312	1		1			1		1	1		1				
15	313	15	313	1		1	1	1	1									
15	314	15	314	1		1	1	1	1		1	1						
15	201	15	201			1	1	1										sdb mal ventillée
15		15				1												
15	203	15	203			1	1											
15	204	15	204	1		1	1	1	1									
18	205	18	205			1		1		1		1						
18	206	18	206		1	1						1	1					
15	207	15	207	1		1	1	1										
15	208	15	208	1		1	1	1	1	1								
15	101	15	101			1		1				(voilage)						
15	102	15	102	1		1	1	1	1		1							la porte d'entrée ne ferme pas sans la verrouiller
15	103	15	103			1	1	1	1	1								
15	104	15	104			1	1	1			1		1					lors de la douche, l'eau se diffuse dans toute la sdb
18	105	18	105			1												

				ACHAT					MISE EN OEUVRE PAR les AIM									
M2	**CHAMBRES**	**M2**	**CHAMBRES**	**Chaise de bureau**	**Hallogène**	**lampe de bureau**	**Bureau + petit**	**Armoire + grande**	**Pose de patères trio (trois points)**	**changement sol chambre**	**changement sol sdb**	**nouvelle porte d'armoire**	**réparation charnière armoire**	**poignées tiroirs sous lit à ajouter**	**peinture mur**	**plaque sous ballon a ajouter**	**rideau manquant/abimé**	**autre**
				37	4	55	38	43	20	13	13	6	14	9	5	2	2	
									7 patères urgentes derrière la porte									
	bleu		**bleu**	18m2														
	vert		**vert**	14m2														
	jaune		**jaune**	11m2														